

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
по Хабаровскому муниципальному району Главного
управления МЧС России
по Хабаровскому краю
подполковник внутренней службы

О.С. Горб



2018 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Хабаровск, ул. Союзная, 3А

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Хабаровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Хабаровск, ул. Целинная, 41Б,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 121/1/98

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное дошкольное учреждение группа присмотра и ухода за детьми

с. Анастасьевка Хабаровского муниципального района, Хабаровского края

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Хабаровского района по пожарному надзору № 121 от 01.10.2018 г. года, ст. 6.1 Федерального

(наименование органа ГПН)

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «05» октября
2018 г. с 10 час. 00 мин. до «29» октября 2018 г. 11 час. 00 мин. проведена плановая проверка
государственным инспектором Хабаровского района по пожарному надзору капитаном внутренней
службы Смышляевым Константином Викторовичем Муниципального казенного дошкольного
учреждения группа присмотра и ухода за детьми с. Анастасьевка Хабаровского муниципального
района, Хабаровского края.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МКДУ с. Анастасьевка с. Краснореченское Татьяной Евгеньевной
Канунниковой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
1.	2.	3.	4.	5.

В соответствии со ст. 6,7, ФЗ №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в соответствии со ст. 1,3,4,5

ФЗ от 22.07.08 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии Своды правил СП 5.13130.209 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175. Своды правил СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 18.07.2013). Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 Утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315, необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, устранение которых минимально необходимо для обеспечения пожарной безопасности:

1.	Полы в учреждении покрыты линолеумом с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат на линолеум не предоставлен).	ч.7 ст.134 ФЗ-123 В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1В2Д2Т2РП1).	01.07.2019г.
2.	В игровой комнате (согласно технического паспорта помещения №31), в подсобном помещении (согласно технического паспорта помещения №13) расстояние от кабеля пожарной сигнализации менее 0.5 м. до силовых и осветительных кабелей.	СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов до кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0.5 м. от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.	01.07.2019г.
3.	Потолки в учреждении отделаны плиткой с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (сертификат на плитку не предоставлен).	ч. 6 ст.134 ФЗ-123 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.07.2019г.
4.	В коридоре кухни (согласно технического паспорта помещения №14), в санузле (согласно технического паспорта помещения №35), в умывальной (согласно технического паспорта помещения №36), в тамбуре (согласно технического паспорта помещения №4) в подсобном помещении (согласно технического паспорта помещения №5), тамбуре (согласно технического паспорта помещения №12), подсобном помещении (согласно технического паспорта помещения №14) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкциями светильников.	ППР РФ п. 42 п.п. «в» Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	01.07.2019г.
5.	Помещения пожарного поста с персоналом ведущим круглосуточное дежурство не оборудовано аварийным освещением не менее 50 лк.	СП 5.13130.2009 п. 13.14.12 Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками: наличие естественного и искусственного освещения, а так же аварийного освещения, которое должно соответствовать;	01.07.2019г.

6.	<p>Помещения (согласно технического паспорта помещения №35, №36) не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.</p>	<p>НПБ 110-03 п. 4 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток <p>Приложение к НПБ 110-03 таблица №-1 п.9</p>	01.07.2019г.	
7.	<p>Помещение кухни (согласно технического паспорта помещения №42) оборудовано дымовыми извещателями.</p>	<p>СП 5.13130.2009 п. 13.1.2 Пожарные извещатели пламени следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени или перегретых поверхностей (как правило, свыше 600 °С), а также при наличии пламенного горения, когда высота помещения превышает значения, предельные для применения извещателей дыма или тепла, а также при высоком темпе развития пожара, когда время обнаружения пожара извещателями иного типа не позволяет выполнить задачи защиты людей и материальных ценностей.</p>	01.07.2019г.	
8.	<p>В тамбурах на путях эвакуации (согласно технического паспорта помещения №14, №24) установлен водопровод на высоте менее 45 см.</p>	<p>СНиП 21-01-97* п.6.28*. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высотой менее 45 см. и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не менее 1:6.</p>	01.07.2019г.	
9.	<p>Отсутствует договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы пожарной сигнализации дублирующая сигнал о возникновении пожара на пульт пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>ППР РФ п. 3 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.</p>	01.07.2019г.	
10.	<p>Помещение пищеблока (согласно технического паспорта помещения №42), не выделено противопожарной перегородкой I-го типа.</p>	<p>СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблока, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электроцитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).</p>	01.07.2019г.	
11.	<p>Полы в учреждении покрыты линолеумом с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат на линолеум не предоставлен).</p>	<p>с ч.7 ст.134 ФЗ-123 В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1В2Д2Т2РП1).</p>	01.07.2019г.	
12.	<p>Потолки в учреждении отделаны плиткой с более</p>	<p>ч. 6 ст.134 ФЗ-123 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов</p>	01.07.2019г.	

	высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (сертификат на плитку не предоставлен).	на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.		
13.	В коридорах (согласно технического паспорта помещения №14, №16) расстояние от кабеля пожарной сигнализации менее 0.5 м. до силовых и осветительных кабелей.	СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов до кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м, от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.	01.07.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор Хабаровского района
по пожарному надзору К.В. Смышляев
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» октября 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Галеев

(подпись)

Галушкина Ю.Е.

(должность, фамилия, инициалы)

«29» октября 2018 г.